

45 346 000 **TÊTE À DISQUES EN CÉRAMIQUE 1/2**"



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Disques d'étanchéité céramique
- angle de rotation 180°
- butée: droite



45 346 000 **TÊTE À DISQUES EN CÉRAMIQUE 1/2**"

Aucune vue éclatée n'est disponible pour cette liste de pièces détachées.

PIÈCES DÉTACHÉES

1: Joint torique 18,2 x 1,7 (N ° de commande 0392400M)